

地質調査位置図 (1/500)



25m

1:500

調 査 ボ ー リ ン グ
(Bor. No. 1)

ボーリング柱状図


調査名




事業・工事名

ボーリングNo. 1

シートNo. 1

ボーリング名	(Bor.No.1)		調査位置	香川県三豊市詫間町地内			北緯	34°12'45.7"	
発注機関	三豊市		調査期間	平成25年4月16日～25年4月18日			東経	133°41'20.2"	
調査業者名			主任技師			現代場	コ鑑定者	ボーリング責任者	
孔口標高	GH=+3.04m	角	180°上 90° 0°下	方	北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平0°	使用機種	東邦地下工機製D2-G型
総掘進長	47.22m	度		向		鉛直90°		エンジン	ヤンマー製NFD-10型
						ハンマー	落下用具	JIS規格品	
						ポンプ	東邦地下工機製BG-3B型		





調 査 ボ ー リ ン グ
(Bor. No. 2)

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo. 2

事業・工事名

シートNo. 2

ボーリング名	(Bor.No.2)			調査位置		香川県三豊市詫間町地内					北緯		34°12'45.3"			
発注機関	三豊市					調査期間		平成25年4月16日～25年4月18日					東経		133°41'18.9"	
調査業者名				主任技師		現場代理人		コア鑑定者				ボーリング責任者				
孔口標高	GH=+3.04m	角 度	180° 上 90° 下	方 向	北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直0° 水平90°	使用機種	試験機	東邦地下工機製D2-G型		ハンマー落下用具	JIS規格品			
総掘進長	20.50m								エンジン	ヤンマー製NFD-10型		ポンプ	東邦地下工機製BG-3B型			

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試験採取		室内試験(掘進月日)							
											深	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	N値	深	試験名および結果	深		試験採取方法						
												0	10	20								度	度	度	度	度	度
(m)	(m)	(m)	(m)							(m)	(m)	0	10	20	30	(cm)	(m)	(m)	(m)	号	法	(m)					
1					埋土(礫混り砂)	茶灰	非常に緩い	中位	花崗土等による埋立て土砂。性状は少量の細粒土分(シルト分)及びやや多量～少量の礫分(φ=2～20mm程度)を混入する砂分(細～粗砂)主体のもので構成され、礫混り砂状を呈す。3.00m以深は高含水比を示す。	人工土	4/18	1.15	4	4	4	12	12		1.15	1	①						
2											1.45					2.15	2	1	1	4	30	4	4		1.45		
3	-0.46	3.50	3.50								2.45					3.15	1	1	1	3	30	3	3		2.45	2	①
4					シルト混り砂	淡灰・暗灰	緩い	中位	全般的に互り、少量の貝殻破片及び細粒土分(シルト分)を混入する砂分(細～中砂)主体のもの。深部に行くに従い、細粒土分(シルト分)やや増加傾向。高含水比を示す。	沖積層	2.90	3.45					3	3	3.45	3	①						
5											4.15	2	3	3	8	30	8	8					4.15	4	①		
6											4.45					5.15	2	2	4	8	30	8	8		4.45		
7											5.45					6.15	3	4	6	13	30	13	13		5.45	5	①
8	-4.86	4.40	7.90								6.45					7.15	2	1	2	5	30	5	5		6.45	6	①
9	-5.66	0.80	8.70								7.45					8.15	1	1	1	3	30	3	3		7.45	7	①
10	-6.46	0.80	9.50								8.45					9.15	3	4	4	11	30	11	11		8.45	8	①
11											9.45					10.15	4	3	4	11	30	11	11		9.45	9	①
12	-7.76	1.30	10.80								10.45					11.15	11	10	11	32	30	32	32		10.45	10	①
13											11.45					12.15	2	3	3	8	30	8	8		11.45	11	①
14	-9.11	1.35	12.15	12.45					13.15	2	3	3	8	30	8	8		12.45	12	①							
15				13.45					14.15	9	18	20	47	30	47	47		13.45	13	①							
16	-10.46	1.35	13.50	14.15					14.45									14.15	14	①							
17				15.15	6	6	7	19	30	19	19						15.15	15	①	含水・粒度							
18				15.45					16.15	9	8	5	22	30	22	22		15.45	16	①							
19	-15.56	5.10	18.60	16.45					17.15	7	9	12	28	30	28	28		16.45	17	①							
20	-16.26	0.70	19.30	17.45					18.15	12	9	10	31	30	31	31		17.45	18	①							
21				18.45					19.15	6	11	18	35	30	35	35		18.45	19	①							
22	-17.46	1.20	20.50	19.45					20.15	16	15	10	41	30	41	41		19.45	20	①							
23				20.45														20.15									
24																		20.45									
25																											

調 査 ボ ー リ ン グ
(Bor. No. 3)



ボーリング柱状図

調 査 名

ボーリングNo. 3

事業・工事名

シートNo. 3

ボーリング名	(Bor.No.3)		調査位置		香川県三豊市詫間町地内						北緯	34° 12' 47.2"			
発注機関	三豊市					調査期間	平成 25年 4月 18日 ~ 25年 4月 19日					東経	133° 41' 19.3"		
調査業者名				主任技師			現代場 代理人			コ 鑑 定 者			ボーリング 責任者		
孔口標高	GH= +3.07m	角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機	東邦地下工機製 D2-G 型		ハンマー 落下用具	JIS規格品		
総掘進長	20.50m								エンジン	ヤンマー製 NFD-10 型		ポンプ	東邦地下工機製 BG-3B 型		

標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m) / 測定月日	標準貫入試験					N 値	原位置試験		試験採取			室内試験()	掘進月日		
										深	10cmごとの打撃回数			打撃回数 / 貫入量 (cm)		深	試験名および結果	深	試験番号	採取方法				
											度	0	10										20	度
(m)	(m)	(m)	(m)						(m)	(m)	0	10	20	30	(cm)	(m)	()	(m)	号	法	()			
1				埋土 (礫混り砂)	茶灰	緩い		花崗土等による埋立て造成土砂。性状は少量の細粒土分(シルト分)及びやや多量の礫分(φ=2~20mm程度)を混入する砂分(細~粗砂)主体のもので構成され、礫混り砂状を呈す。3.00m以深はやや高含水比を示す。	人工土	4/19 3.10	1.15	2	2	2	6/30	6			1.15	1	Ⓟ			
2										1.45								1.45						
3										2.15	2	1	2	5/30	5			2.15	2	Ⓟ				
4	-0.43	3.50	3.50							2.45								2.45						
5										3.15	2	2	1	5/30	5			3.15	3	Ⓟ				
6										3.45								3.45						
7										4.15	2	3	3	8/30	8			4.15	4	Ⓟ				
8										4.45								4.45						
9										5.15	1	1	1	3/30	3			5.15	5	Ⓟ				
10										5.45								5.45						
11										6.15	5	4	5	14/30	14			6.15	6	Ⓟ				
12										6.45								6.45						
13										7.15	3	3	3	9/30	9			7.15	7	Ⓟ				
14										7.45								7.45						
15										8.15	3	4	3	10/30	10			8.15	8	Ⓟ				
16	-5.63	5.20	8.70							8.45								8.45						
17										9.15	5	7	11	23/30	23			9.15	9	Ⓟ				
18										9.45								9.45						
19										10.15	4	6	7	17/30	17			10.15	10	Ⓟ				
20										10.45								10.45						
21										11.15	9	10	9	28/30	28			11.15	11	Ⓟ				
22										11.45								11.45						
23										12.15	2	2	2	6/30										

調 査 ボ ー リ ン グ
(Bor. No. 4)

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo. 4

事業・工事名

シートNo. 4

ボーリング名	(Bor.No.4)		調査位置		香川県三豊市詫間町地内						北緯	34° 12' 46.6"	
発注機関	三豊市				調査期間		平成 25 年 4 月 18 日 ~ 25 年 4 月 19 日				東経	133° 41' 17.4"	
調査業者名			主任技師		現 場 代 理 人		コ ア 鑑 定 者				ボーリング責任者		
孔 口 標 高	GH=+2.96m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 鉛直 0° 水平 90°	使用機種	試 錐 機	東邦地下工機製 D2-G 型		ハンマー 落下用具	JIS規格品		
総掘進長	20.50m						エ ン ジ ン	ヤンマー製 NFD-10 型		ポ ン プ	東邦地下工機製 BG-3B 型		

標尺	層高	深度	柱状	土質	色	相対	相対	記	孔内水位 (m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取		室内試験 ()	掘進 月日							
										深	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値	深	試験名 および結果	深			試料 番号	採取 方法					
											0	10	20										度	度	度		
(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事		(m)	10	20	30		(m)	()	(m)	号									
1				埋土 (礫混り砂)	茶灰	非常に緩い		花崗土等による埋立て造成土砂。性状は少量の細粒土分(シルト分)及びやや多量の礫分(φ=2~20mm程度)を混入する砂分(細~粗砂)主体のもので構成され、礫混り砂状を呈す。3.00m以深は高含水比を示す。	人工土	4/19 2.85	1.15	3	2	2	7/30	7		1.15	1	Ⓟ							
2										1.45				4		1.45								2	Ⓟ		
3	-0.34	3.30								3.30					2		2.15	2	1	1	4/30	4		2.15			
4				シルト混り砂	淡灰・暗灰	非常に緩い	中位	全般に亘り、少量の貝殻破片及び細粒土分(シルト分)を混入する砂分(細~中砂)主体のもの。最深部は腐植物片を含むとともに、細粒土分(シルト分)もやや増加。高含水比を示す。	沖積層	2.45								2.45									
5										3.15	1	1/20	2/30	2		3.15							3	Ⓟ			
6										3.45						3.45								3.45			
7										4.15	3	2	2	7/30	7		4.15							4.15			
8										4.45						4.45								4.45			
9	-5.54	5.20								8.50						5.15	1	2	2	5/30	5			5.15		Ⓟ	含水・粒度
10																5.45								5.45			
11																6.15	4	4	4	12/30	12			6.15		Ⓟ	
12	-6.14	0.60								9.10	砂質シルト	暗灰	軟らかい	高含水比で軟らかい。多量の砂分(細砂)を混入し、粘性は乏しい。		6.45									6.45		
13																7.15	3	2	4	9/30	9			7.15		Ⓟ	
14				粘土	暗青灰	硬い	非常に硬い	固結質。少量の腐植物片を混入するほぼ均質な細粒土分(粘土分)主体のもの。	洪積層	7.45								7.45									
15	-7.64	1.50								10.60						8.15	3	2	2	7/30	7			8.15		Ⓟ	
16																8.45								8.45			
17																9.15	3	4	5	12/30	12			9.15		Ⓟ	
18																9.45								9.45			
19																10.15	5	6	8	19/30	19			10.15		Ⓟ	
20																10.45								10.45			
21	-9.14	1.50								12.10	砂	淡灰	密な	細~粗砂一体のもの。ごく少量の粗砂状小礫(φ=2~5mm程度)を混入。		11.15	15	15	15	45/30	45			11.15		Ⓟ	含水・粒度
22																11.45								11.45			
23	-10.04	0.90								13.00	シルト質粘土	淡青灰	中位	やや高含水比。腐植物片を混入するほぼ均質な細粒土分(シルト~粘土分)主体のもの。		12.15	2	2	3	7/30	7			12.15		Ⓟ	
24									12.45								12.45										
25									13.15	7	8	11	26/30	26			13.15		Ⓟ								
26									13.45								13.45										
27									14.15	9	10	9	28/30	28			14.15		Ⓟ								
28									14.45								14.45										
29									15.15	13	12	12	37/30	37			15.15		Ⓟ								
30									15.45								15.45										
31	-15.84	5.80	18.80	砂	淡灰・淡青灰	中位	密な	全般に亘り、少量の礫分(φ=2~10mm程度)を混入する砂分(細~粗砂)主体のもの。13.00m及び17.00m付近は少量の腐植物片を混入。最深部はやや高含水比となる。		16.15	10	11	11	32/30	32		16.15		Ⓟ	含水・粒度							
32									16.45								16.45										
33									17.15	7	8	9	24/30	24			17.15		Ⓟ								
34									17.45								17.45										
35									18.15	8	9	11	28/30	28			18.15		Ⓟ								
36									18.45								18.45										
37	-16.54	0.70	19.50	粘土	暗青灰	非常に硬い	固結質。ごく少量の砂分(細砂)を混入するほぼ均質な細粒土分(粘土分)主体のもの。		19.15	5	7	7	19/30	19			19.15		Ⓟ								
38									19.45								19.45										
39									20.15	11	13	15	39/30	39			20.15		Ⓟ								
40	-17.54	1.00	20.50	砂	淡黄茶灰	密な		ごく少量の細粒土分(粘土分)を混入する砂分(細~粗砂)主体のもの。高含水比を示す。		20.45							20.45										
41																											
42																											
43																											
44																											
45																											
46																											
47																											
48																											
49																											
50																											
51																											
52																											
53																											
54																											
55																											
56																											
57																											
58																											
59																											
60																											